



Health & Safety		Współpraca z kontrahentami	Symbol: AM Safety CM001- GHSI Wydanie: Październik 2008 Wersja: 1.0 Sprawdzono: Luty 2009
Ogólne Instrukcje BHP dla kontrahentów			
Okólnik o	Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził:
Nazwisko:	Martine MASCIULLI	AM Health and Safety Committee	John Macnamara

ArcelorMittal

Ogólne Instrukcje BHP dla kontrahentów



**Spis
treści:**

1	SŁOWNIK	4
2	WSTĘP	5
3	UWAGI OGÓLNE	6
3.1	PRZYGOTOWANIE ROBÓT I ORGANIZACJA W ZAKŁADZIE	6
3.2	PRZEDSTAWICIEL ZAKŁADU ARCELORMITTAL	7
3.3	OSOBA ODPOWIEDZIALNA Z RAMIENIA KONTRAHENTA	7
3.4	OGÓLNE REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT	8
3.5	WYMAGANIA ZAKŁADU	8
3.6	OCHRONA ŚRODOWISKA	8
4	PRZEMIESZCZANIE SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU	9
4.1	WSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO	9
4.2	PROCEDURY WSTĘPU I RUCH DROGOWY	9
4.3	RUCH PIESZY	9
4.4	TRANSPORT MATERIAŁÓW	10
4.6	OCHRONA POWIERZCHNI DRÓG	10
4.7	ZNAKI OSTRZEGAWCZE NA POJAZDACH	10
5	POMOC W PRZYPADKU INCYDENTU LUB POŻARU	11
5.1	OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU INCYDENTU	11
5.2	OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU INCYDENTU	12
5.3	OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU POŻARU	12
5.4	OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU EWAKUACJI	12
6	OCHRONA OGÓLNA I INDYWIDUALNA	12
6.1	OCHRONA OGÓLNA	12
6.2	OCHRONA INDYWIDUALNA	13
7	ORGANIZACJA PRACY	13
7.1	ROZPLANOWANIE ZAKŁADU	13
7.2	KORZYSTANIE Z LOKALNYCH STRUKTUR	14
7.3	OBOWIĄZUJĄCE W ZAKŁADZIE ZASADY WYŁĄCZANIA / ELIMINOWANIA ZGODNIE Z ZASADAMI BHP - ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ROBÓT	14
7.4	PODŁĄCZENIE DO SIECI DOSTARCZAJĄCYCH NOŚNIKI ENERGII	14
7.5	ROBOTY WYKONYWANE W NOCY LUB W OBSZARACH ODIZOLOWANYCH ALBO PODCZAS PRZERW W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZAKŁADU	14
7.6	WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDÓW LUB SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO ZAKŁADU ARCELORMITTAL	14
7.7	MONITOROWANIE NALEŻĄCYCH DO KONTRAHENTA ŚRODKÓW	15
7.8	MAGAZYNOWANIE I EWAKUACJA	15
8	ROBOTY SPECJALNE	16
8.1	PRACE NA WYSOKOŚCI	16
8.2	TRANSPORT LUB PRZENOSZENIE OSÓB NA WYSOKOŚĆ	17
8.3	ROBOTY ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM	17
8.4	WYKOPY	18
8.5	ROBOTY PODŁOGOWE	19
8.6	ROBOTY W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH	19
8.7	ROBOTY NA LINIACH KOLEJOWYCH	19
8.8	MAGAZYNOWANIE, TRANSPORTOWANIE, UŻYTKOWANIE MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH LUB WYBUCHOWYCH	20
8.9	ROBOTY W POBLIŻU ROZTOPIONEGO METALU	20
8.10	ROBOTY ELEKTRYCZNE	20



8.12	ROBOTY W STREFACH RADIOAKTYWNYCH	22
8.13	ROBOTY WYKONYWANE W WARUNKACH HAŁASU. SPRĘŻARKI SILNIKOWE I ZESPOŁY GENERATORÓW	22
8.14	PIASKOWANIE I ROBOTY MALARSKIE	22
8.15	ROBOTY ZWIĄZANE Z USZCZELNIANIEM	23
8.16	ROBOTY Z WYKORZYSTANIEM PODWIESZONYCH ŁADUNKÓW	23
8.17	ROBOTY W WARUNKACH WYSOKIEJ TEMPERATURY	23
9	PRÓBY	23
10	WIZYTY NA MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT	24
11	OCENA BEZPIECZEŃSTWA FIRM	24
12	POTWIERDZENIE ODBIORU OGÓLNYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA ARCELORMITTAL DLA KONTRAHENTÓW	24



1 SŁOWNIK

Podwykonawca

Zawarte w niniejszym dokumencie reguły mają zastosowanie do wszystkich prac zleconych na terenie należącym do zakładu ARCELORMITTAL.

Do celów niniejszego dokumentu termin „kontrahent” odnosi się do wszystkich podwykonawców ARCELORMITTAL i ich podwykonawców oraz ich pracowników zatrudnionych etatowo i tymczasowo.

Dokumentacja BHP

Dokumentacja zatwierdzona przez zakład ARCELORMITTAL i kontrahenta, zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami, określająca środki, które zostały podjęte, lub które zostaną podjęte w przyszłości przez wszystkie zainteresowane strony, w celu uniknięcia ryzyka związanego z wykonywaną działalnością.

Przepisy prawa i regulaminy

Wszystkie obowiązujące w kraju lokalizacji zakładu ARCELORMITTAL przepisy (ustawy, regulaminy, procedury oraz dokumentacja wewnętrzna itd.)

Przygotowanie zakresu robót

Wszystkie procedury i rodzaje działalności, które mają być wykonane przed przystąpieniem do wykonywania robót i umożliwiające bezpieczne ich przeprowadzenie. Dopiero po spełnieniu tych warunków możliwe będzie dostarczenie dokumentacji upoważniającej do rozpoczęcia robót.

Program kontroli energii - wyłączenia i wyeliminowania

W celu zarejestrowania wszystkich niezbędnych środków podjętych dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa i upewnienia się, że roboty mogą być wykonywane bez żadnego ryzyka dla personelu i bez szkody dla mienia materialnego. W szczególności wyłączenia muszą obejmować przerwanie zasilania maszyn i urządzeń i niedopuszczanie do nieumyślnego włączenia, uruchomienia dostarczanej energii.

Zabezpieczenie maszyn oznacza wykonanie czynności mających na celu:

- o Ustawienie ich i zablokowanie w ustalonym położeniu;
- o Zabronienie korzystania z maszyn i wywieszenie komunikatu informującego, że zablokowane urządzenie nie może być w żaden sposób obsługiwane.

Zwolnienie z wyłączenia i wyeliminowania

Polega ono na usunięciu środków bezpieczeństwa podjętych w momencie upewnienia się, lub po nim, iż określone roboty zostały wykonane oraz zakończone i że wszyscy pracownicy opuścili zabezpieczoną strefę.

Jednostka odpowiedzialna za wyłączenia i wyeliminowania

Jest to jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu kontroli energii:

- o czy to w ujęciu konkretnym: służby elektryczne, inżynierowie mechanicy itd.,
- o czy też w ujęciu ogólnym, w charakterze koordynatora wyłączeń i eliminowania.

Pracownik odpowiedzialny za wyłączenia i wyeliminowania

Upoważniona osoba odpowiedzialna za program kontroli energii (wyłączenia i wyeliminowania).

Obszar chroniony

Zabezpieczona strefa instalacji lub maszyn, w której środki bezpieczeństwa podjęte przez odpowiedzialnego pracownika umożliwiają ustanowienie jednego lub więcej obszarów chronionych.

Obszar roboczy

Oznacza on obszar znajdujący się wewnątrz obszaru chronionego i przydzielony osobie reprezentującej wykonawcę i jego zespołowi.



2 WSTĘP

Celem spółki ARCELORMITTAL jest zerowy wskaźnik wypadkowości oraz zerowy wskaźnik chorób zawodowych.

Dla realizacji tej wizji podstawową sprawą jest współpraca wszystkich pracowników zakładu (pracowników własnych, podwykonawców, pracowników firm świadczących usługi pracownicze i pracowników tymczasowych).

Niniejsze ogólne instrukcje BHP mają zastosowanie do wszystkich kontrahentów wykonujących jakiegokolwiek rodzaj robót i między innymi, chociaż nie wyłącznie, nowych prac budowlanych, inwestycyjnych i konserwacyjnych na terenie Grupy ARCELORMITTAL.

W przypadku odmowy zastosowania się do programów usprawnienia pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny przez spółkę wykonującą roboty w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL, Grupa ARCELORMITTAL musi rozważyć wycofanie się ze współpracy z taką spółką.

Niniejsze ogólna instrukcja BHP odzwierciedla główne i najważniejsze wymagania, obowiązujące w zakładach Grupy ARCELORMITTAL, podlegające i będące w zgodzie z miejscowymi i obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Zadaniem tej instrukcji jest uświadomienie kontrahentów, co do głównych zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL i dopomożenie im we wdrożeniu zapobiegawczych środków i procedur. Podstawowym celem jest wyeliminowanie wypadków i incydentów w miejscu pracy.

Prace wykonywane są w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL przez kontrahentów wyspecjalizowanych w powierzonych im dziedzinach. Są oni w pełni odpowiedzialni za swoich pracowników. Są oni również odpowiedzialni za firmy swoich podwykonawców i za pracowników zatrudnionych tymczasowo, którzy muszą wykazywać się zrozumieniem i postępowaniem zgodnie z niniejszą ogólną instrukcją BHP. Kontrahenci ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoich pracowników wykonujących roboty, w szczególności za pracowników tymczasowych oraz swoich własnych podwykonawców.

Roboty mogą być podjęte tylko pod warunkiem, że zapewnione jest przestrzeganie:

- o wszystkich obowiązujących przepisów;
- o regulaminów pracy określających dziedzinę aktywności kontrahenta;
- o reguł i warunków specyficznych dla konkretnego zakładu ARCELORMITTAL;
- o polityki BHP prowadzonej przez Grupę ARCELORMITTAL, norm oraz zobowiązań kierownictwa odnośnie bezpieczeństwa w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL.

Kierownictwo firm będących kontrahentami musi określić swoje własne zasady i normy BHP. Muszą oni zapewnić ich wyraźne przestrzeganie w ramach swoich firm i na prośbę Grupy ARCELORMITTAL podawać je co roku do wiadomości.

Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej ogólnej instrukcji BHP i do zapewnienia ich przekazania oraz egzekwowania przestrzegania przez własnych pracowników.

Kontrahent jest zobowiązany do zaproponowania dodatkowych środków przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas montażu i testowania.



3 UWAGI OGÓLNE

3.1 PRZYGOTOWANIE ROBÓT I ORGANIZACJA W ZAKŁADZIE

- **Kwalifikacje kontrahentów**
Kontrahenci przewidziani do wykonywania działalności o niebezpiecznym charakterze na terenie zakładu Grupy ARCELORMITTAL muszą pozytywnie przejść proces wstępnej kwalifikacji oparty na ocenie ryzyka. Kwalifikacja ta obejmuje postępowanie w dziedzinie BHP w ujęciu historycznym oraz wymaga istnienia odpowiedniego systemu wdrażania programu bezpieczeństwa higieny pracy.
- **Dyskusje poprzedzające przetarg**
Każdy potencjalny kontrahent musi przekazać do wiadomości potencjalne zagrożenia, które mogą występować podczas wykonywania robót w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL i po otrzymaniu specyficznych dla danego zakładu ARCELORMITTAL norm BHP, musi ich przestrzegać.
- **Wybór kontrahenta**
Dokumenty przetargowe kontrahenta muszą zawierać ogólny plan przestrzegania zasad BHP (w formie instrukcji BHP), który wyszczególnia i omawia wszelkie zagrożenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz sposób podejścia do nich. Ocena przetargu musi zawierać omówienie tego planu BHP.
- **Podwykonawstwo**
Kontrahent musi powiadomić zakład ARCELORMITTAL, czy planuje zatrudnić podwykonawców do wykonywania jakiegokolwiek zakresu robót, co wymaga uzyskania zgody ze strony zakładu ARCELORMITTAL. Każdy podwykonawca musi przejść ten sam proces wstępnej kwalifikacji i selekcji. Porozumienie to musi również obejmować określenie specyficznego dla danego zakładu planu BHP dla robót objętych zakresem, należącym do podwykonawcy. Wszelkie warunki umowy uzgodnione z kontrahentem muszą również obowiązywać podwykonawcę.
- **Działalność poprzedzająca podjęcie robót**
Zakład ARCELORMITTAL musi zorganizować spotkanie, poprzedzające roboty, z udziałem wybranego kontrahenta w celu omówienia zagadnień oceny ryzyka związanego z robotami zaplanowanymi do wykonania, z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności kontrahenta i zakładu Grupy ARCELORMITTAL.
Jeśli niektórzy kontrahenci muszą wykonywać roboty w sąsiedztwie czasowym i przestrzennym, wówczas wszyscy oni muszą uczestniczyć w tym samym spotkaniu w celu podjęcia odpowiednich środków BHP, które uniemożliwią lub wyeliminują wszelkie zagrożenia wiążące się z potencjalnymi wzajemnymi oddziaływaniami w ramach swoich czynności oraz czynności wykonywanych przez pracowników zakładu ARCELORMITTAL.
Działania z dziedziny BHP, które muszą być wdrożone w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia materialnego podczas planowanych robót, muszą być określone przez wszystkich kontrahentów dla każdego podmiotu.
W przypadku jakiegokolwiek zmiany sytuacji, która mogłaby mieć wpływ na warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązkiem zakładu ARCELORMITTAL i kontrahentów jest odbycie nowej konferencji poświęconej dostosowaniu poprzednio ustalonego planu działań BHP.
- **Monitorowanie i informacja zwrotna**
Zakład ARCELORMITTAL monitoruje roboty prowadzone przez kontrahentów i dokonuje wraz z nimi formalnego przeglądu obejmującego również przestrzeganie zasad BHP. Obszary niedostatecznego przestrzegania tych zasad, muszą być przedmiotem przygotowanego, uzgodnionego i udokumentowanego planu działań naprawczych. Podczas regularnych przeglądów musi być analizowana realizacja wszystkich planów działań.
Konieczne jest przechowywanie wszelkich dokumentów rejestrujących spełnianie zasad BHP w celu wykorzystania ich w trakcie przyszłych procesów wyboru.
Zakład ARCELORMITTAL przeprowadzi ostateczną kontrolę i kompleksową ocenę wykonania robót wykonanych przez kontrahenta, która musi zostać udokumentowana i stać się podstawą do określenia, czy dany kontrahent może figurować na liście wstępnie zakwalifikowanych firm, ewentualnie uwzględnianych jako kontrahent w przyszłych pracach.

3.2 PRZEDSTAWICIEL ZAKŁADU ARCELORMITTAL

Do wszystkich kontrahentów musi być przydzielony przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL. Jego zadanie polega między innymi na określeniu, czy dany kontrahent spełnia swoje zobowiązania kontraktowe, czy też nie, dysponowaniu i śledzeniu przestrzegania przepisów BHP, w odniesieniu do robót objętych kontraktem.

Wyznaczony przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL, musi posiadać uprawnienia, mieć kwalifikacje, musi być przeszkolony i musi dysponować środkami odpowiednimi dla reprezentowania zakładu ARCELORMITTAL. Jest on odpowiedzialny za koordynowanie działań kontrahentów odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im robót.

3.3 OSOBA ODPOWIEDZIALNA Z RAMIENIA KONTRAHENTA

Przed rozpoczęciem robót w zakładzie ArcelorMittal, przedstawiciel kontrahenta musi wyznaczyć i skierować do siedziby/ miejsca wykonywania robót, pracownika będącego osobą upoważnioną do reprezentowania kontrahenta we wszystkich sprawach oraz do nadzorowania przejęcia odpowiedzialności, również w sensie materialnym, za wszystkie roboty wykonywane w siedzibie /miejscu wykonywania robót przez kontrahenta i osoby przez niego zatrudnione.

Z chwilą powołania do obowiązków osoby odpowiedzialnej z ramienia kontrahenta (koordynator BHP), należeć będzie między innymi:

- Reprezentowanie kontrahenta we wszystkich sprawach związanych z kontraktem, nadzór, przejęcie odpowiedzialności materialnej i odpowiedzialność za roboty wykonywane przez kontrahenta oraz jego pracowników w siedzibie/ miejscu wykonywania robót i zapewnienie wykonywania wszystkich robót zgodnie z kontraktem.
- Przyjmowanie w imieniu kontrahenta instrukcji ze strony zakładu ArcelorMittal. Wszelkie pisemne instrukcje, wskazówki lub uwagi, które zakładu ArcelorMittal przekaże osobie odpowiedzialnej z ramienia kontrahenta, będą uważane za przekazane kontrahentowi.
- Zapewnienie, że wszyscy pracownicy kontrahenta przed rozpoczęciem robót, w ramach dowolnego kontraktu, otrzymają odpowiednie informacje oraz dyspozycje dotyczące BHP.
- Potwierdzenie na piśmie przekazane przedstawicielowi zakładu ARCELORMITTAL, że wszystkie narzędzia i sprzęt przeznaczony do użycia spełniają warunki zapewniające jego bezpieczne użytkowanie.
- Podjęcie wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia zgodności i wdrożenia wymagań dotyczących:
 - obowiązującego prawa;
 - wymagań i oczekiwań zakładu ArcelorMittal w dziedzinie BHP;
 - kontraktu z zakładem ArcelorMittal;
- Podjęcie wszelkich dostępnych środków zapewniających bezpieczeństwo, zdrowie i zdyscyplinowanie wszystkich pracowników kontrahenta, w tym również wszystkich jego gości przebywających w siedzibie/ miejscu wykonywania robót.
- Monitorowanie i egzekwowanie używania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej przez wszystkich pracowników kontrahenta w siedzibie/ miejscu wykonywania robót w zakładzie.

Tam gdzie pracownik kontrahenta nie jest w stanie zapoznać się z przepisami, regulaminami, procedurami i innymi wymaganiami, osoba odpowiedzialna musi sprawić, żeby osoba ta zrozumiała przepisy, reguły i procedury itd. jej dotyczące oraz konkretny zakres obowiązków, przy czym w razie konieczności informacje takie musi przekazać tłumacz.

Osoba odpowiedzialna z ramienia kontrahenta musi zapewnić, żeby wszyscy pracownicy kontrahenta będący pod jej kontrolą zrozumieli i stosowali się do wymagań i oczekiwań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.



Osoba odpowiedzialna wyznaczona przez przedstawiciela kontrahenta musi mieć odpowiednie kompetencje oraz wystarczające doświadczenie co do zakresu robót wykonywanych w zakładzie ArcelorMittal.

Osoba odpowiedzialna z ramienia kontrahenta nie może być nieobecna w siedzibie/ miejscu wykonywania robót podczas ich realizacji przez kontrahenta, w przeciwnym razie musi wyznaczyć osobę kompetentną do prowadzenia nadzoru i do przejęcia odpowiedzialności za siedzibę/ miejsce wykonywania robót w ramach kontraktu podczas swojej nieobecności.

3.4 OGÓLNE REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT

Wobec każdej osoby, która nie podporządkuje się otrzymanym instrukcjom dotyczącym programu BHP zakładu ArcelorMittal lub związanym z właściwym przestrzeganiem wymagań tego programu BHP, wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne, co może prowadzić do usunięcia z siedziby/ miejsca wykonywania robót.

Nikom nie wolno angażować się w nieodpowiedzialne zachowanie w siedzibie/ miejscu wykonywania robót. Osoba taka może zostać usunięta z zakładu.

Nikom nie wolno spać w siedzibie/ miejscu wykonywania robót.

Wszelkie informacje o objawach agresji muszą być natychmiast przekazywane do wiadomości osobie odpowiedzialnej z ramienia zakładu ArcelorMittal. Osobom zaangażowanym w akt agresji może być odebrane prawo do przebywania na terenie siedziby/ w miejscu wykonywania robót.

Pracownikowi lub użytkownikowi maszyn, zabrania się dopuszczenia, aby ktokolwiek, bez żadnego wyjątku, przebywał w siedzibie/ miejscu wykonywania robót, będąc lub sprawiając wrażenie pozostawiania pod wpływem alkoholu, substancji odurzających, lub jeśli osoba taka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego lub innych osób; taką osobę należy usunąć z siedziby/ miejsca wykonywania robót.

3.5 WYMAGANIA ZAKŁADU

Wymaga się, aby wszyscy pracownicy kontrahenta odbyli przeszkolenie i mieli kwalifikacje umożliwiające wykonanie podjętych prac. Musi być zapewniony nad nimi odpowiedni dozór, a sami muszą posiadać wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznego wykonania zadań. Wszyscy pracownicy kontrahenta muszą mieć świadomość wszystkich zagrożeń związanych z wykonywanymi zadaniami, jak również środków bezpieczeństwa, jakie należy podejmować w celu uniknięcia tych zagrożeń, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

3.6 OCHRONA ŚRODOWISKA

Przedstawiciel kontrahenta zgadza się na poinformowanie swojego personelu o obowiązujących przepisach dotyczących środowiska pracy, jak również wymagań zakładu ARCELORMITTAL w tej dziedzinie oraz na zapewnianie ich przestrzegania.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska, nie wolno uwalniać do atmosfery i wody żadnych szkodliwych substancji (powodujących korozję, toksycznych lub o przykrym zapachu gazów, cieczy lub cząstek stałych, a także zabrania się kierowania do rurociągów, kanalizacji, cieków wodnych i do gruntów na terenie zakładu żadnych trujących produktów (chemicznych, bakteryjnych, mechanicznych lub radioaktywnych).

Surowo zabrania się, z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu umieszczania pustych pojemników (butli gazowych, pojemników, pustych beczek itd.) w koszach na odpady metalowe lub na składowisku złomu.

Kontrahent musi na własny koszt usunąć własne odpady z zakładu ARCELORMITTAL do zatwierdzonych punktów recyklingu.

4 PRZEMIESZCZANIE SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU

4.1 WSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie osoby, które zamierzają dostać się na teren siedziby/ miejsca wykonywania robót, muszą posiadać ważny dokument upoważniający do wejścia, wystawiony przez Dział przepustek (Ochrona zakładu).

Wejście lub wyjście z siedziby/ miejsca wykonywania robót może odbywać się tylko przez oficjalnie zatwierdzone wejścia i wyjścia.

Oczekuje się, że osoba odpowiedzialna z ramienia kontrahenta i wszyscy pracownicy kontrahenta okażą wolę pełnej współpracy z Działem BHP i ze służbami porządkowymi w zakładzie ArcelorMittal w wypełnianiu przez te działy ich obowiązków.

Zabrania się wnoszenia jakiegokolwiek broni (w tym palnej) do siedziby/ miejsca wykonywania robót. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających, do siedziby/ miejsca wykonywania robót. Niedozwolone jest przetrzymywanie lekarstw w siedzibie/miejscu wykonywania robót, za wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez lekarza zakładowego kontrahenta, świadomego obowiązków wykonywanych przez pracowników kontrahenta.

Zabrania się wykonywania zdjęć. Robienie zdjęć bez odpowiedniego zezwolenia może prowadzić do zerwania kontraktu.

4.2 PROCEDURY WSTĘPU I RUCH DROGOWY

Każdy zakład ARCELORMITTAL określa reguły ruchu na terenie całego zakładu (wewnątrz i na zewnątrz budynków). Kontrahenci muszą uzyskać zezwolenie na wjazd do zakładu i przestrzegać reguł ruchu drogowego, o czym muszą zostać wcześniej poinformowani. Do zakładu mogą wjechać wyłącznie pojazdy lub maszyny, będące w dobrym stanie i spełniające obowiązujące przepisy.

Kierowcy muszą zawsze, i w każdych okolicznościach, przestrzegać:

- przepisów prawa o ruchu drogowym i specjalnych zezwoleń transportowych, jeśli takie są wymagane;
- przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie zakładu, mianowicie: dotyczących dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu,
- obszarów wykluczonych z ruchu, znaków STOP itd.
- wszelkich instrukcji udzielanych przez pracowników zakładu ARCELORMITTAL.

W siedzibie/ miejscu wykonywania robót możliwe jest korzystanie tylko z oficjalnych dróg komunikacyjnych dopuszczonych do użytkowania lub wskazanych przez przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL

4.3 RUCH PIESZY

Wstęp do hal możliwy jest tylko przez drzwi przeznaczone dla pieszych.

Pracownicy poruszający się pieszo w zakładzie ARCELORMITTAL muszą korzystać z odpowiednich ścieżek i chodników. Nie mogą poruszać się poza obszarami wyraźnie wskazanymi.



4.4 TRANSPORT MATERIAŁÓW

Podczas transportowania materiałów lub towarów mogących wzniecać kurz lub powodować unoszenie się cząstek zanieczyszczających powietrze, lub które mogą powodować zanieczyszczenie ciągów komunikacyjnych i innych pojazdów, przewoźnik musi albo wykorzystywać pojazdy odpowiednio wyposażone (w pojemniki, zbiorniki, rezerwuary) albo zatkać dokładnie w pojeździe wszystkie otwory, przez które materiał mógłby się wydostawać. Kontrahenci są odpowiedzialni za stan pojazdów przewożących produkty z, lub do zakładu i za wyeliminowanie ryzyka skażenia atmosfery lub ogólnie skażenia środowiska, czy też zagrożenia wobec pracowników zakładu ARCELORMITTAL podczas transportowania takich materiałów. Pojazdy powinny posiadać podstawowe aktualne świadectwa dopuszczenia do poruszania się po drogach.

Każde złamanie tego przepisu może natychmiast prowadzić do zatrzymania i przejęcia pojazdu lub maszyny przez służby porządkowe zakładu ARCELORMITTAL. W przypadku powtarzających się przekroczeń nastąpi natychmiastowe zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i pozbawienie kierowcy prawa do poruszania się po zakładzie. Koszty czyszczenia i naprawy ponosi kontrahent. Pojazdy kontrahentów niepodporządkowujących się tym zasadom zostaną usunięte z zakładu i zostaną oni pozbawieni wjazdu do zakładu do momentu wykonania odpowiednich napraw zatwierdzonych przez personel zakładu ARCELORMITTAL.

Wszystkie materiały lub towary rozproszone przypadkowo na drogach muszą być jak najszybciej usunięte przez kontrahenta. Taki teren powinien być odpowiednio oznakowany i umożliwiać bezpieczne wykonywanie robót, ponadto muszą zostać o tym fakcie poinformowane służby porządkowe zakładu ARCELORMITTAL.

4.5 PARKING I OBSZARY REMONTOWE

Parkowanie pojazdów musi odbywać się w wyznaczonych i zatwierdzonych strefach zakładu ARCELORMITTAL. Pojazdy muszą być zawsze zaparkowane przodem do wyjazdu, przede wszystkim jeśli są zaparkowane w ślepych uliczkach.

Dla pojazdów, maszyn lub wózków widłowych użytkowanych przez kontrahentów w zgodzie z przepisami obowiązującymi w zakładzie, strefy parkowania i konserwacji zostaną wyznaczone przez przedstawicieli zakładu ARCELORMITTAL.

Za wyjątkiem specjalnych przypadków surowo zabrania się parkowania pojazdów (samochodów dostawczych, ciężarówek itd.) w obrębie hal. Wjazd na hale jest dopuszczalny wyłącznie do celów załadunku i/lub powolnego rozładunku. W takim przypadku muszą być włączone światła pozycyjne.

4.6 OCHRONA POWIERZCHNI DRÓG

Maszyny budowlane pozbawione gumowych lub stałych opon mogą wjechać na teren zakładu tylko holowane przez ciągniki mające tego typu opony. Obowiązuje to dla maszyn z metalowymi gąsienicami (spychaczy, dźwigów, koparek) lub walców drogowych czy też ubijarek z metalowymi powierzchniami jezdnyimi, które mogą uszkodzić powierzchnię drogi.

Wszelkie szkody powstałe w rezultacie ignorowania tych reguł muszą prowadzić do żądania odszkodowania od kontrahenta.

4.7 ZNAKI OSTRZEGAWCZE NA POJAZDACH

4.7.1 ŁADUNKI O DUŻEJ SZEROKOŚCI

Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas transportu cienkich płyt lub kształtowników, które są ledwo widoczne i mogą być niedostrzeżone przez innych użytkowników, a tym samym stwarzać niepewność co do rozmiaru załadunku (obowiązkowe jest umieszczenie świateł ostrzegawczych oraz zabezpieczeń w postaci podkładek na narożnikach).



4.7.2 POJAZDY I MASZYNY O WYJĄTKOWYCH ROZMIARACH

W przypadku, gdy pojazdy charakteryzują się wyjątkowo dużymi rozmiarami, muszą one spełniać wymagania przepisów obowiązujących w zakładzie ARCELORMITTAL i musi im towarzyszyć specjalne zezwolenie na transport.

4.7.3 OZNAKOWANIE

Pojazdy muszą być czyste, wyposażone w odpowiednią sygnalizację i muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i środowiskowe.

4.7.4 MANEWRY W PRZYPADKU OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

Gdy kierowca wykonuje manewr i w szczególności jest to manewr cofania przy ograniczonej widoczności, musi go wspomagać druga osoba słownie lub z użyciem sygnalizacji, a także należy uprzedzić osoby znajdujące się w pobliżu. Aby uniknąć ryzyka zmiążdżenia, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób znajdujących się pomiędzy manewrującym pojazdem a stałymi przeszkodami.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane bardzo powoli.

Zarówno podczas rozładowywania wywrotki, jak i pojazdu transportowego, muszą zostać podjęte takie same środki ostrożności. Należy obowiązkowo poprosić drugą osobę o pomoc podczas cofania, jednak sygnalizowanie kierowcy musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy odpowiedniej odległości od pojazdu, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa przygniecenia. Należy upewnić się, że wszystkie sygnały ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe działają prawidłowo i nie są wyłączone podczas wykonywania takich czynności.

4.7.5 MONITOROWANIE

W przypadku ignorowania przepisów drogowych pracownicy ochrony zakładu ARCELORMITTAL są upoważnieni do natychmiastowego unieruchomienia każdego pojazdu niespełniającego wymagań przepisów prawa o ruchu drogowym lub obowiązujących instrukcji oraz narzucenia niezbędnych prawidłowych warunków eksploatacji.

4.7.6 POJAZDY WOLNO PORUSZAJĄCE SIĘ

Podczas poruszania się po terenie zakładu wszystkie wolno poruszające się pojazdy muszą mieć włączone widoczne urządzenia sygnalizacyjne.

5 POMOC W PRZYPADKU INCYDENTU LUB POŻARU

5.1 OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU INCYDENTU

Do obowiązków osoby odpowiedzialnej z ramienia kontrahenta, należy natychmiastowe zawiadomienie przedstawiciela zakładu ArcelorMittal o wszystkich ewentualnych obrażeniach odniesionych przez pracowników kontrahenta, incydentach i sytuacjach niebezpiecznych zaistniałych w siedzibie/ miejscu wykonywania robót.

Każdy świadek incydentu (wypadku) przy pracy musi wykonać dwie zasadnicze procedury:

5.1.1 OCHRONA

W razie jakiegokolwiek zagrożenia musi chronić siebie, a następnie, w przypadku konieczności, podjąć interwencję;

Usunąć lub ograniczyć zagrożenie i upewnić się, że miejsce pracy jest już bezpieczne, i jeżeli jest to możliwe, zabrać osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce

Jeśli nie ma zagrożenia niebezpieczeństwa, nie należy niczego dotykać.

5.1.2 POSTĘPOWANIE ZGODNE Z PROCEDURAMI DOTYCZĄCYMI SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH (LUB ZLECENIE POSTĘPOWANIA INNEJ OSOBIE)

Najbliższa osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy;



Udzielanie pierwszej pomocy - szczegóły i procedury (typu pielęgnacyjnego lub inne) są dostępne kontrahentom w przekazanych im przepisach bezpieczeństwa.

5.1.3 ZASADY POSTĘPOWANIA W NAGŁYCH PRZYPADKACH:

- Należy podać powody wezwania i wskazać miejsce wypadku. Osoba wzywająca musi upewnić się, że inna osoba, odbierająca tę informację, prawidłowo powtórzy całą informację;
- Należy wybrać łatwy do zlokalizowania punkt spotkania; należy czekać na przybycie pomocy.

5.2 OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU INCYDENTU

Każdy incydent wynikający nieoczekiwanie w miejscu pracy i niemający konsekwencji na stan fizyczny osób musi zostać zgłoszony i poddany analizie w celu umożliwienia podjęcia środków naprawczych. W przypadku bezpośredniego zagrożenia muszą zostać podjęte natychmiastowe środki w celu uniknięcia jakiegokolwiek wypadku.

W każdym przypadku należy skontaktować się z kierownikiem sektora i w porozumieniu z zakładem wypełnić odpowiedni formularz w celu opisanego wypadku (lub sytuacji grożącej wypadkiem).

Kontrahent musi upewnić się, że na każdej zmianie znajduje się pewna wymagana prawnie liczba osób przeszkolonych i posiadających ważne świadectwo biegłości w udzielaniu pierwszej pomocy.

5.3 OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU POŻARU

5.3.1 ZAPOBIEGANIE

W razie stwierdzenia sytuacji grożącej pożarem należy ostrzec przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL.

5.3.2 W PRZYPADKU POŻARU

W każdych okolicznościach w razie wykrycia pożaru, jeśli samemu nie ma się możliwości natychmiastowego stłumienia ognia, należy zachować spokój i zaalarmować o sytuacji przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL i straż pożarną.

Osoba informująca musi podać wyraźnie:

- swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwoni;
- powód dzwonienia, miejsce pożaru i możliwą przyczynę; poinformować, czy są osoby poszkodowane;
- poprosić osobę odbierającą telefon o dokładne powtórzenie otrzymanej informacji.

Pracownicy muszą natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru, korzystając z dostępnego sprzętu.

5.4 OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU EWAKUACJI

W razie potrzeby pracownicy muszą zostać ewakuowani zgodnie z instrukcjami właściwymi dla zakładu.

6 OCHRONA OGÓLNA I INDYWIDUALNA

6.1 OCHRONA OGÓLNA

Przy podejmowaniu środków mających na celu realizację zasad BHP pierwszeństwo należy do środków ochrony zbiorowej. Musi być wyeliminowane wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem pracy lub też konieczne jest podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Przykłady:

- poręczce wokół otworów;
- rusztowania przy pracy na wysokości;
- ekrany umieszczone wokół spawaczy, wentylacja
- itd.

6.2 OCHRONA INDYWIDUALNA

Kontrahent musi wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do ich ochrony i zapewnić odpowiednie szkolenie dotyczące ich obsługi, a w szczególności:

- kaski (z paskiem pod brodą przy pracach montażowych i pracach na wysokości); obuwie ochronne;
- rękawice ochronne;
- regulowane gogle (przy spawaniu, szlifowaniu itd.); uprząż bezpieczeństwa do prac na wysokości; sprzęt ochrony przeciwgazowej;
- środki ochrony przed hałasem; maski przeciwpyłowe;
- wszelkie akcesoria niezbędne do ochrony indywidualnej.

Należy upewnić się, że urządzenia te są zawsze dostosowane do rodzaju podejmowanych działań, odpowiednie do natychmiastowego użycia i sprawdzić, czy zostały właściwie założone.

Niedozwolone jest współdzielenie sprzętu ochrony indywidualnej przez pracowników kontrahenta.

Odnosnie sprzętu ochrony indywidualnej kontrahenci muszą przestrzegać obowiązujących instrukcji w zakładzie ARCELORMITTAL.

Kontrahent jest odpowiedzialny za sprzęt ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu specyficznego dla zakładu ARCELORMITTAL. W takim przypadku środki podlegające dystrybucji i użytkowaniu muszą być wyszczególnione w udostępnionej kontrahentowi dokumentacji bezpieczeństwa .

Pracownicy kontrahenta muszą nosić oznakowania lub logo umożliwiające łatwą identyfikację ich pracodawcy.

7 ORGANIZACJA PRACY

7.1 ROZPLANOWANIE ZAKŁADU

Do obowiązków zakładu ARCELORMITTAL należy wyznaczenie obszaru robót i oznakowanie lub zlecenie oznakowania stref ryzyka. Dokumentacja BHP opracowana wspólnie z kontrahentem zawiera dyspozycje odnośnie przedmiotu wykonania i wykonawców.

Kontrahent musi oznakować miejsce pracy. Musi rozmieścić znaki ostrzegawcze i sprzęt ochronny dla zapobiegania zagrożeniom (na przykład: odpowiednie znaki dla prac na wysokości, roboty ziemne i wykopy muszą być otoczone wystarczająco wytrzymałymi poręczami widocznymi w nocy).

W trakcie robót każdy kontrahent musi podjąć wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo w strefach przemieszczania się osób, w szczególności przez ustawienie wymaganych barier wokół otworów.

7.2 KORZYSTANIE Z LOKALNYCH STRUKTUR

Pracownicy kontrahenta muszą mieć dostęp do toalet, szatni i stołówek; struktury te mogą być udostępnione przez zakład ARCELORMITTAL lub dostarczone i zorganizowane przez samego kontrahenta.

W przypadku, gdy są one udostępniane przez zakład ARCELORMITTAL, przedstawiciel zakładu musi określić w swojej własnej instrukcji BHP oraz w umowie z kontrahentem strefy i warunki użytkowania tych struktur.

W przypadku, gdy kontrahent dostarcza swoje własne struktury, muszą one być zainstalowane w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL. Przedstawiciel kontrahenta musi przekazać przedstawicielowi zakładu ARCELORMITTAL świadectwo zgodności tych struktur z przepisami prawa. Struktury te muszą ponadto spełniać wszelkie szczegółowe wymagania zakładu ARCELORMITTAL. Wewnętrzne instrukcje bezpieczeństwa sporządzone wraz z kontrahentem muszą wskazywać na odpowiednie struktury tworzenia i zgodne z nimi umowy.

7.3 OBOWIĄZUJĄCE W ZAKŁADZIE ZASADY WYŁĄCZANIA / ELIMINOWANIA ZGODNIE Z ZASADAMI BHP - ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ROBÓT

Procedury obowiązujące w zakładzie określają warunki bezpiecznego i odpowiednio zabezpieczonego miejsca prowadzenia robót. Zazwyczaj należy to do zadań pracowników zakładu ARCELORMITTAL. Jeśli proces taki jest pozostawiony do decyzji kontrahenta, musi to być ujęte w kontrakcie. Zadania te musi wykonywać przeszkolony personel pod nadzorem i na odpowiedzialność kontrahenta.

Bezpieczeństwo miejsca wykonywania robót wymaga zaangażowania wszystkich środków BHP niezbędnych do rozpoczęcia robót bez żadnego ryzyka.

7.4 PODŁĄCZENIE DO SIECI DOSTARCZAJĄCYCH NOŚNIKI ENERGII

Wszelkie podłączenie do sieci dostarczających różne nośniki na terenie zakładu ARCELORMITTAL jest zależne od wcześniejszego zezwolenia przedstawiciela ARCELORMITTAL.

7.5 ROBOTY WYKONYWANE W NOCY LUB W OBSZARACH ODIZOLOWANYCH ALBO PODCZAS PRZERW W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZAKŁADU

Osoba nadzorująca roboty ze strony kontrahenta musi wykluczyć sytuację, w której pracownik przebywa sam w miejscu, w którym nie można byłoby możliwie najszybciej udzielić pomocy w razie wypadku. Pracownicy muszą dysponować skuteczną metodą komunikowania się z innymi pracownikami wyznaczonymi przez kontrahenta.

7.6 WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDÓW LUB SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO ZAKŁADU ARCELORMITTAL

7.6.1 WYNAJEM SPRZĘTU

Będąc ekspertem w swojej dyscyplinie, kontrahent powinien dostarczyć wszystkie narzędzia i/lub sprzęt potrzebne do pracy w zakładzie ARCELORMITTAL. Wymienione narzędzia i/lub sprzęt muszą być w pełni zgodne z dobrą praktyką i obowiązującymi przepisami. Tylko kontrahent ma prawo korzystania z nich zgodnie z ich możliwościami technicznymi.

Tym niemniej, biorąc pod uwagę kontekst przemysłowy, zakład ARCELORMITTAL w wyjątkowych okolicznościach może udostępnić kontrahentowi niektóre własne struktury, przede wszystkim ułatwiające obsługę i pozwalające pracownikom kontrahenta wypełniać swoje funkcje w zakładzie ARCELORMITTAL.



Struktury te, udostępnione kontrahentowi przez zakład ARCELORMITTAL w ramach usług wykonywanych na terenie prowadzonych robót, muszą być wyszczególnione w opracowanych z podwykonawcą instrukcjach BHP i podlegają szczególnym klauzulom dostępności określającym metody i granice użytkowania, jak również warunki konserwacji i kontroli.

W przypadku uzgodnienia, a zakład ARCELORMITTAL zapewni struktury lub sprzęt będący w dobrym stanie technicznym. Tym niemniej, przed rozpoczęciem użytkowania kontrahent musi upewnić się we własnym zakresie, bezpośrednio lub przez upoważnione strony trzecie, że są one w dobrym stanie technicznym. Zakład ARCELORMITTAL nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie tych struktur przez kontrahenta.

Kontrahent musi dostarczyć odpowiednich informacji i zapewnić szkolenie personelu, który będzie korzystał z udostępnionych struktur.

7.6.2 UŻYTKOWANIE POJAZDÓW ARCELORMITTAL LUB URZĄDZEŃ ARCELORMITTAL PROWADZONYCH KONTRAHENTA

W warunkach przewidzianych kontraktem oraz w instrukcjach opracowanych z kontrahentami może być udostępniony kontrahentowi sprzęt do obsługi, jeśli pracownik kontrahenta ma ukończone 18 lat i imiennie jest wyznaczony do tego celu przez swego pracodawcę, który musi zapewnić, że osoba ta:

- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych;
- posiada odpowiednie zezwolenia;
- odbyła przeszkolenie w zakresie obsługi i wszelkich szczegółów dotyczących sprzętu otrzymanego z zakładu ARCELORMITTAL.

W razie potrzeby kontrahent wyznacza wykwalifikowanego pracownika nadzoru odpowiedzialnego za zapewnienie właściwej nośności sprzętu i za przekazywanie poleceń.

7.6.3 UŻYTKOWANIE POJAZDÓW ARCELORMITTAL LUB URZĄDZEŃ ARCELORMITTAL PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL W IMIENIU KONTRAHENTA

W tym przypadku w instrukcjach BHP opracowanych wraz z kontrahentem musi być wyszczególnione, kto odpowiada za zapewnienie zarządzania robotami.

7.7 MONITOROWANIE NALEŻĄCYCH DO KONTRAHENTA ŚRODKÓW

Kontrahent musi podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia ciągłego monitorowania swoich urządzeń, struktur, strefy wykonywania robót i obszarów magazynowych. Przed rozpoczęciem robót musi on poinformować zakład ARCELORMITTAL o przyjętych rozwiązaniach.

7.8 MAGAZYNOWANIE I EWAKUACJA

7.8.1 W TRAKCIE ROBÓT

Kontrahent musi dopilnować, żeby przy końcu każdego dnia roboczego narzędzia i urządzenia zostały odstawione w miejsce przechowywania, aby nie blokowały przejścia lub nie uległy uszkodzeniu z powodu upadku.

7.8.2 PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

Przez czas trwania robót kontrahent musi utrzymywać siedzibę/ miejsce wykonywania robót w stanie czystym i uporządkowanym.

Po zakończeniu robót kontrahent musi usunąć wszelkie zanieczyszczenia i odpadki, oczyścić miejsce pracy i pozostawić je w stanie uporządkowanym.

Butle gazowe i wszelkie niebezpieczne narzędzia i urządzenia muszą zostać uprzątnięte. Kontrahent jest odpowiedzialny za obrażenia spowodowane przez butle gazowe i wszystkie niebezpieczne urządzenia pozostawione na miejscu pracy.

Wszystkie wykopy/ otwory muszą być zasypane.

W przypadku jeśli kontrahent nie oczyści miejsca wykonywania robót, zakład ARCELORMITTAL zastrzega sobie prawo do wykonania prac porządkowych lub zlecenia ich innym osobom na koszt kontrahenta.

7.8.3 PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

Kontrahent musi poinformować przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL o zakończeniu robót.

Kontrahent musi zwrócić, jeśli posiada:

- upoważnienie do wejścia na teren zakładu;
- świadectwo(a) wyłączenia lub upoważnienie(a) do prowadzenia robót.

8 ROBOTY SPECJALNE

8.1 PRACE NA WYSOKOŚCI

Prace na wysokości muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.1.1 SYGNALIZACJA

Wszystkie prace na wysokości muszą być wyraźnie oznakowane poprzez umieszczenie widocznych znaków ostrzegawczych na granicy niebezpiecznych obszarów. Do umieszczenia tych znaków zobowiązany jest kontrahent, o ile nie zostało to inaczej zdefiniowane wspólnie przez zakład ARCELORMITTAL i kontrahenta.

8.1.2 PRACA NA DACHACH

Prace na dachach muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w szczególności z zachowaniem ustalonych środków zapobiegawczych (barierki na wykorzystywanych rusztowaniach, balustrady, poręcze na dachach, drabiny, siatki ochronne, urządzenia używane w celu uniknięcia przytrzymywania się niewystarczająco stabilnych maszyn uniemożliwiających pracę na śliskich powierzchniach dachów).

Zabrania się wchodzenia na dachy w zakładzie ARCELORMITTAL. W przypadku, gdy dostęp taki jest niezbędny, przedstawiciel ARCELORMITTAL musi wydać odpowiednie zezwolenie. Zezwolenie takie zostaje wydane po wdrożeniu specjalnych środków bezpieczeństwa zdefiniowanych wspólnie przez zakład ARCELORMITTAL i kontrahenta.

8.1.3 PRACE NA SUWNICACH I NA TORACH JEZDNYCH ŻURAWI I SUWNIC

Podczas wszelkich robót na suwnicach lub odcinkach torów jezdnych, znajdujących się w sektorze roboczym, konieczne jest oznakowanie tych suwnic i torów jako „wyłączone z pracy”.

Jedynie przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL może zezwolić na dostęp do suwnic i do ich torów jezdnych po uzyskaniu zgody z odpowiedniego wydziału.

Gdy w pobliżu urządzenia podnoszącego wykonywane są roboty budowlane, instalacyjne, naprawcze lub konserwacyjne, wówczas zabrania się uruchamiania tego urządzenia przez cały czas działalności pracowników w niebezpiecznej strefie.



Jednak, gdy absolutnie konieczne jest przemieszczenie tego urządzenia w innym celu niż do jego wykorzystywania z zamiarem wykonania pewnych specjalnych prac, musi się to odbywać pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników.

Interwencja wykwalifikowanych pracowników jest również obowiązkowa wtedy, gdy przeprowadzane roboty wymagają przebywania w pobliżu odsłoniętych przewodów pod napięciem, które muszą być obowiązkowo odłączone od zasilania w energię elektryczną i zablokowane.

8.1.4 RUSZTOWANIA I DRABINY

- Rusztowania

Stosowanie rusztowań lub jakichkolwiek równoważnych środków jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązujące przepisy uznają to za niezbędne. Muszą one być zgodne z obowiązującymi przepisami. Aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka kolizji, w szczególności z maszynami i suwnicami, muszą być podjęte odpowiednie środki. Jeśli na rusztowaniu wykorzystywane są inne urządzenia elektryczne, niż zasilane bardzo niskim napięciem, wówczas konieczne jest uziemienie rusztowania.

- Drabiny

Drabiny muszą być używane zgodnie zobowiązującymi przepisami. Drabiny muszą być wykonane z materiału nieprzewodzącego, jeśli używane są w podstacjach elektrycznych i pomieszczeniach z metalu lub z materiału nieprzewodzącego we wszystkich innych okolicznościach. W ogólności, drabiny nie powinny być użytkowane jako stanowisko pracy, lecz jako środek dostępu.

8.2 TRANSPORT LUB PRZENOSZENIE OSÓB NA WYSOKOŚĆ

Pracownicy odpowiedzialni za transportowanie lub przenoszenie osób na wysokość mogą używać wyłącznie urządzeń do tego celu przeznaczonych i spełniających obowiązujące przepisy.

Pracownicy odpowiadający za realizację muszą posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie tego typu maszyn oraz dokument upoważniający tym środkiem transportowym, wystawiony przez pracodawcę po zakończeniu odpowiedniego szkolenia.

8.3 ROBOTY ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM

8.3.1 URZĄDZENIA DŹWIGOWE

Mechaniczne i ręczne urządzenia podnoszące używane w miejscach prowadzenia robót przez kontrahenta muszą być w dobrym stanie technicznym i być regularnie kontrolowane.

Kontrahent musi dysponować świadectwami początkowej weryfikacji i okresowej kontroli wystawione odnośnie używanego sprzętu przez zatwierdzone organizacje, bez względu na to, czy jest jego posiadaczem, czy też nie.

Konieczne jest wyłączenie zasilania elektrycznego, jeśli występuje ryzyko związane z pewnymi elementami maszyn używanych w tym samym czasie. W razie potrzeby musi zostać określony priorytet wykonywanych zadań, na podstawie instrukcji BHP, opracowanej wspólnie przez zakład ARCELORMITTAL i kontrahenta.

Suwnice mają priorytet w stosunku do pojazdów poruszających się wewnątrz zakładu. W razie potrzeby może być konieczne wyłączenie zasilania elektrycznego.

Zawiesia, liny, łańcuchy, linki i haki muszą być w dobrym stanie technicznym, posiadać stosowne atesty i podlegać regularnej kontroli.

Wszelkie metalowe liny z wybrzuszeniem, zakleszczone lub zdeformowane muszą być natychmiast wyłączone z eksploatacji.

Zabrania się parkowania lub przechodzenia pod podwieszonymi ciężarami. zabrania się podnoszenia ponad osobami. Dostęp do stref, w których poruszają się elektromagnesy, musi być regulowany.

8.3.2 BRYGADZIATA DŹWIGOWY

Brygadziata dźwigowy (hakowy) jest pracownikiem wyznaczonym przez swego pracodawcę.

Musi on być przeszkolony w zakresie:

- podstawowych reguł podnoszenia;
- umownych gestów i sygnałów;
- specyficznych instrukcji eksploatacji;
- zagrożenia dla środowiska związane z manewrami.

Głównym zadaniem brygadzysty dźwigowego- hakowego jest:

- zlecenie operatorowi suwnicy wykonywania manewrów;
- zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na poziomie parteru.

Gdy brygadziata dźwigowy (hakowy) ma zadanie manewrowania urządzeniem podnoszącym (suwnicą) z poziomu parteru, wykorzystując podwieszony panel sterowania lub pilota, wówczas pełni on także funkcję operatora suwnicy, o ile dysponuje wymaganymi stosownymi uprawnieniami oraz ma wystarczającą widoczność w miejscu pracy.

Kontrahent musi imiennie wyznaczyć brygadzystę manewrowego (operatora suwnicy) za każdym razem, gdy kontrahent jest odpowiedzialny za czynności podnoszenia.

8.3.3 USZTYWNIANIE

Korzystanie z maszyn wymagających usztywnienia jest zabronione bez wcześniejszej zgody zakładu ARCELORMITTAL. Zabrania się korzystania z szyny kolejowej jako punktu podparcia dla liny usztywniającej. Podobne reguły mają zastosowanie do innych punktów podparcia, które nie mają dużej wytrzymałości, takich jak przewody napowietrzne, słupy, wsporniki, maszyny używane do robót publicznych itd.

Żadne urządzenie usztywniające nie może wykorzystywać skrajni. Jeśli wykorzystywana jest skrajnia, kontrahent musi uzyskać zezwolenie z zakładu ARCELORMITTAL i musi wystawić odpowiednie znaki ostrzegawcze.

8.4 WYKOPY

Wykopy kubaturowe lub wykopy wąskoprzestrzenne nie mogą być podejmowane bez pisemnej zgody działu techniczno-projektowego zakładu ARCELORMITTAL, który musi zaznajomić kontrahenta z przebiegiem przewodów lub rurociągów przebiegających pod ziemią.

Koszt wszelkich nieprzewidzianych przełożeń przewodów lub kabli elektrycznych poniesie zakład ARCELORMITTAL, jednak kontrahent nie może tego wykorzystywać i będzie odpowiedzialny za uszkodzenia lub związane z tym incydenty/ wypadki.

Naprężenia wywierane na grunt i fundamenty muszą być sprawdzone przez kontrahenta i należą do jego obowiązków. Kontrahent rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń wobec zakładu ARCELORMITTAL z tytułu dostarczonej informacji podanej w sposób orientacyjny.

Wykopy gabarytowe i wąskoprzestrzenne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

8.5 ROBOTY PODŁOGOWE

Gdy wykonywane są otwory w podłogach, konieczne jest zainstalowanie poręczy w celu niedopuszczenia do jakiegokolwiek zagrożenia. Kontrahent odpowiadający za roboty musi dopilnować podjęcia wszelkich środków zapobiegawczych.

W przypadku układania lub demontażu podłóg z siatki stalowej reguły prac muszą podlegać procedurze operacyjnej ich dotyczącej. Musi być wzięte pod uwagę wszelkie ryzyko upadku i kontrahent zobowiązany jest podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak: zainstalowanie wytrzymałych poręczy, zabronienie wstępu, sygnalizacja, oświetlenie, oznakowanie.

8.6 ROBOTY W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

Roboty takie, uznawane za niebezpieczne, są przedmiotem ustaleń prawnych i regulaminowych, w których określone są wymagane środki zapobiegawcze.

Ten rodzaj robót musi poprzedzać analiza ryzyka, dokonana przez kontrahenta, określająca zagrożenia, które mogą wystąpić podczas pracy:

- brak tlenu;
- obecność gazów toksycznych;
- zagrożenie wybuchem;
- niebezpieczeństwo zasypania lub utonięcia;
- upadek z wysokości;
- spadające przedmioty lub narzędzia;
- kontakt z toksycznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub agresywnymi produktami;
- inne.

Analiza ta pozwoli wyznaczyć urządzenia niezbędne do ochrony pracowników, a także określić środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Roboty te zawsze muszą być wykonywane pod nadzorem jednej lub kilku osób, które przez cały czas pozostają na zewnątrz strefy ryzyka i wyposażone są w środki komunikowania się w przypadku konieczności wezwania natychmiastowej pomocy.

8.7 ROBOTY NA LINIACH KOLEJOWYCH

Roboty na liniach kolejowych lub w strefach przyległych nie mogą być podjęte bez zgody osoby odpowiedzialnej za sieć kolejową w zakładzie ARCELORMITTAL. Osoba ta musi być również powiadomiona o zakończeniu robót.

Podczas robót prowadzonych na liniach kolejowych lub w otaczającym obszarze muszą być przestrzegane obowiązujące przepisy. Bezpieczeństwo pracowników przydzielonych do tych prac, musi być zapewnione albo przez wyłączenie i oznakowanie odpowiedniego odcinka linii kolejowej, albo przez ustawienie ścianki działowej pomiędzy strefą roboczą a linią przebiegu ruchu.

W przypadku, gdy jest to niemożliwe, muszą zostać podjęte środki ostrzegające pracowników o zbliżaniu się pojazdów, takie jak wyznaczenie punktu obserwacyjnego (spikera) lub zorganizowanie automatycznego systemu ostrzegania.

Przed podjęciem prac na odcinku kolejowym kontrahent musi wyznaczyć imiennie brygadzystę dla tej strefy. Obowiązkiem brygadzysty będzie sprawowanie nadzoru nad pracownikami podczas robót na wagonach i określanie wysokości załadunku materiału do wagonu oraz montażu siatek ochronnych uniemożliwiających niekontrolowane przemieszczanie ładunku.

8.8 MAGAZYNOWANIE, TRANSPORTOWANIE, UŻYTKOWANIE MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH LUB WYBUCHOWYCH

Wykorzystywane w miejscu prowadzenia robót materiały łatwopalne lub wybuchowe muszą być opatrzone widocznymi etykietami i muszą być przechowywane w specjalnym miejscu, które musi zatwierdzić przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL. Transportowanie i użytkowanie materiałów wybuchowych oraz tworzenie lub wykorzystywanie składów materiałów wybuchowych podlegają obowiązującym przepisom. Jest to uzależnione od uzyskania specjalnego zezwolenia z tej dziedziny.

Odpady pochodzące od łatwopalnych lub wybuchowych materiałów muszą być, na odpowiedzialność kontrahenta, codziennie usuwane z miejsca budowy do zatwierdzonych punktów utylizacji.

Materiały wybuchowe muszą być użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu niedopuszczenia do narażenia pracowników na zranienie, jak również do uszkodzenia urządzeń w rezultacie wybuchu lub erupcji muszą zostać podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze.

Kontrahent stosujący materiały wybuchowe musi sporządzić stosowne instrukcje na piśmie, przekazać je przedstawicielowi zakładu ARCELORMITTAL oraz prowadzić prace zgodnie z instrukcjami.

8.9 ROBOTY W POBLIŻU ROZTOPIONEGO METALU

Wszyscy pracownicy działający w pobliżu lub w sąsiedztwie obszarów, w których występuje ryzyko erupcji roztopionego metalu, muszą być odpowiednio przeszkoleni przez swojego pracodawcę.

Kontrahent musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej takie jak np. ekrany ochronne, specjalistyczna odzież ochronna

Wszelki kontakt wody z roztopionym materiałem jest źródłem bardzo poważnego ryzyka wybuchu.

8.10 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Dostęp do instalacji i obiektów elektrycznych, zastrzeżony jest wyłącznie dla upoważnionych elektryków zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi być nadzorowany przez Wydział elektryczny zakładu ARCELORMITTAL (wymagane uprawnienia elektryczne).

8.10.1 PODŁĄCZENIA

Kontrahenci mogą być podłączeni do sieci elektrycznej zakładu ARCELORMITTAL wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu.

Granice świadczenia usług i odpowiedzialność:

Zakład ARCELORMITTAL jest odpowiedzialny za doprowadzenie zasilania elektrycznego do złącza lub używanego gniazda (wraz z tym złączem lub gniazdem). Zasięg świadczonych usług ogranicza się do dostarczania energii do wymaganego gniazda lub połączenia.

Kontrahentom zabrania się manipulowania przy gnieździe, połączeniu lub zabezpieczeniu.

Dostarczanie energii za gniazdem lub połączeniem odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność kontrahenta.

Projekt instalacji kontrahenta:

Szafy i skrzynki sterownicze, jak również urządzenia zapewniające zasilanie w energię muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obiekty muszą być okresowo kontrolowane, w szczególności po rozruchu lub po poddaniu ich istotnym modyfikacjom

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego któregoś urządzenia lub obiektów przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL zastrzega sobie prawo do zabronienia korzystania z będącego w złym stanie technicznym dowolnego urządzenia elektrycznego i może, przed włączeniem instalacji, wymagać przedstawienia świadectwa zgodności wystawionego przez zatwierdzoną organizację.

8.10.2 ROBOTY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

Pracownicy obsługujący urządzenia elektryczne muszą posiadać stosowne wymagane uprawnienia, być przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku zagrożeń związanych z instalacjami elektrycznymi i muszą dysponować sporządzonymi na piśmie zezwoleniami odpowiadającymi wykonywanym pracom.

Kontrahent może rozpocząć prace tylko wówczas, gdy osoba odpowiedzialna za wyłączenie/wyeliminowanie w zakładzie ARCELORMITTAL wyda odpowiednią dokumentację lub zezwolenie na roboty z wyszczególnieniem typu prac i podaniem dokładnego zakresu.

Osoba odpowiedzialna za wyłączenie energii elektrycznej w zakładzie ARCELORMITTAL jest jedynym podmiotem upoważnionym do wyłączenia, a także do zwolnienia z wyłączenia, za wyjątkiem sytuacji dotyczących nowych obiektów przed odbiorem oraz w przypadkach szczególnych, będących przedmiotem specjalnego kontraktu.

W przypadku, gdy pracownicy są wezwani do pracy w pobliżu przewodów pod napięciem zabrania się im zbliżania do instalacji elektrycznej lub przemieszczania w bliskiej odległości z narzędziami, urządzeniami albo maszynami, z których korzystają lub z jakimkolwiek ich elementem. Muszą oni pozostawać w bezpiecznej odległości i przestrzegać obowiązujących przepisów.

8.11 ROBOTY WYKONYWANE W STREFACH WYKORZYSTYWANIA GAZÓW I PRODUKTÓW TOKSYCZNYCH

8.11.1 GAZY I PRODUKTY TOKSYCZNE WYTWARZANE PRZEZ ZAKŁAD ARCELORMITTAL

W przypadku robót w obszarach obarczonych ryzykiem wystawienia się na niebezpieczeństwo oddziaływania gazów i produktów toksycznych, bezwzględnie konieczne jest podjęcie środków zabezpieczających zatrudnione osoby, wszelkie materiały i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją bezpieczeństwa.

8.11.2 GAZ I PRODUKTY TOKSYCZNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ KONTRAHENTA

Jeśli kontrahent ma zamiar wykorzystać gazy toksyczne, produkty toksyczne lub powodujące korozję, musi powiadomić o tym w odpowiedniej formie zakład ARCELORMITTAL. W żaden sposób nie zwalnia to kontrahenta z przestrzegania obowiązujących przepisów.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac kontrahent musi zapewnić pełną kontrolę nad tymi produktami i postępować zgodnie z wymaganymi obowiązującymi przepisami.

8.11.3 SZCZEGÓLNE PRZYPADKI PRODUKTÓW CMR (RAKOTWÓRCZYCH, MUTAGENÓW, TOKSYCZNYCH DLA ROZRODU) I PRODUKTÓW DCA (NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH)

Zabrania się wprowadzania do miejsc wykonywania robót produktów CMR lub opakowań zawierających produkty CMR. Tam, gdzie roboty wymagają użycia produktów CMR z powodu braku dostępnych równoważnych alternatywnych bezpiecznych produktów, kontrahent musi sporządzić dokumentację (w tym aktualne Karty charakterystyk tych substancji) i przesłać ją z wyprzedzeniem do zakładu ARCELORMITTAL oraz innych osób zmuszonych do używania takiego produktu. W dokumentacji tej muszą być opisane środki



podjęte w celu ochrony zdrowia pracowników, a także uchronienia, podczas instalacji, innych osób pracujących w pobliżu wykonywanych robót przed oddziaływaniem tych produktów. Musi się to odbywać w zgodzie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek produktów typu DCA konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób związanych z ich wykorzystywaniem oraz osób znajdujących się w przyległej strefie.

Musi to odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Pojemniki muszą być w wyraźny sposób opatrzone odpowiednimi etykietami i muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu niestanowiącym zagrożenia dla osób, mienia materialnego i otoczenia, zatwierdzonym uprzednio przez zakład ARCELORMITTAL.

Likwidacja odpadów poza instalacją należy do obowiązków kontrahenta i musi być wykonywana codziennie w zatwierdzonych ośrodkach przetwórczych, zaakceptowanych uprzednio przez zakład ARCELORMITTAL.

8.12 ROBOTY W STREFACH RADIOAKTYWNYCH

Wprowadzenie do obiegu, użytkowanie, magazynowanie materiałów radioaktywnych, jak również wykorzystywanie elektrycznych generatorów wytwarzających promieniowanie jonizujące może być wykonywane wyłącznie pod nadzorem kompetentnej osoby wyznaczonej przez i na odpowiedzialność kontrahenta. Odpowiada ona za przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Ta kompetentna osoba będąca przedstawicielem spółki kontrahenta musi kontaktować się z kompetentną osobą z ramienia ARCELORMITTAL i może wprowadzać, użytkować i magazynować te materiały wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody wspomnianego przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL. Osoba kompetentna z ramienia spółki kontrahenta musi sygnalizować o wszelkich incydentach mogących stwarzać zagrożenia promieniowania i skażenia wobec wszystkich możliwych pracowników.

Dostęp do stref „monitorowanych, w których są wykorzystywane lub magazynowane przez kontrahenta pierwiastki promieniotwórcze, musi być surowo zabroniony dla wszystkich za wyjątkiem osób kompetentnych, w myśl obowiązujących przepisów, i dysponujących pisemnym zezwoleniem wydanym przez zakład ARCELORMITTAL. Strefy te muszą być oznakowane zgodnymi z przepisami znakami ostrzegawczymi, za którymi zabronione jest przebywanie kogokolwiek.

8.13 ROBOTY WYKONYWANE W WARUNKACH HAŁASU. SPRĘŻARKI SILNIKOWE I ZESPOŁY GENERATORÓW

Zespoły sprężarek silnikowych oraz generatory mocy znajdujące się w miejscu prowadzenia robót muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wartości granicznych poziomów hałasu, uprzednio zatwierdzonych przez zakład ARCELORMITTAL.

8.14 PIASKOWANIE I ROBOTY MALARSKIE

Muszą być umieszczone znaki ostrzegawcze określające obszar niebezpieczny i zawierające słowa „OSTRZEŻENIE - PIASKOWANIE” lub „OSTRZEŻENIE - MALOWANIE”.

Kontrahent musi oznakować niebezpieczną strefę w miejscu wykonywania robót. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane tymi czynnościami uszkodzenia obiektów, budynków lub pojazdów wokół miejsca prowadzenia robót.

8.14.1 ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami administracji publicznej dotyczącymi specjalnych środków ochrony pracowników wykonujących malowanie natryskowe lub lakierowanie i przepisami przeciwpożarowymi..

8.14.2 ROBOTY POLEGAJĄCE NA PIASKOWANIU

Piaskowanie musi być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami administracji publicznej odnośnie specjalnych środków ochrony pracowników, dotyczącymi oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-ściernego, matowienia lub piaskowania.

8.15 ROBOTY ZWIĄZANE Z USZCZELNIANIEM

Dopuszcza się tylko narzędzia prozkowe z pośrednim strumieniem. Muszą zostać podjęte wszelkie środki niedopuszczające do powstania ryzyka nieoczekiwanego wyrzutu, które mogłyby grozić zranieniem pracowników lub innymi niekorzystnymi konsekwencjami. Kontrahent wykonujący roboty z użyciem narzędzi prozkowych musi posiadać niezbędne zezwolenia.

8.16 ROBOTY Z WYKORZYSTANIEM PODWIESZONYCH ŁADUNKÓW

Sprawą podstawowej wagi jest uwzględnienie przez dostawców i montażystów urządzeń zawierających podwieszane ładunki obowiązku skontrolowania obliczeń wytrzymałościowych dotyczących wsporników, łączników i zawiasów. Muszą oni również wziąć pod uwagę sposób przeprowadzania montażu i fakt, czy wykorzystuje on połączenia śrubowe, nitowe, spawane lub na wcisk. Taki obowiązek dotyczy w szczególności silosów, lejów załadowniczych, zbiorników i wszelkiego typu pojemników niebędących pod ciśnieniem, dla których postanowienia kontraktu nie przewidują odbioru przez zatwierdzoną organizację

Ponadto pierwszy załadunek po montażu lub umieszczenie ładunku po zakończeniu prac konserwacyjnych mogą być wykonane tylko po ewakuacji pracowników ze stref, w których spadający ładunek mógłby zagrozić wypadkiem.

8.17 ROBOTY W WARUNKACH WYSOKIEJ TEMPERATURY

Kontrahent musi podjąć wszelkie środki zapewniające pracownikom wykonywanie obowiązków we właściwych i bezpiecznych warunkach, takie jak specjalne środki ochrony indywidualnej, wentylacja, właściwa organizacja rotacji pracowników.

9 PRÓBY

Podczas robót lub tuż po ich zakończeniu muszą być wykonane próby bez udziału obciążenia lub z obciążeniem maszyn lub urządzeń; konieczne jest zapewnienie wszelkich środków ochrony pracowników i usunięcie ich ze stref niebezpiecznych. Musi być również chroniona osoba odpowiedzialna za wykonanie prób.

Usunięcie pracowników ze stref niebezpiecznych jest bezwzględnie konieczne w szczególności przed napełnianiem silosów, lejów załadowniczych lub zbiorników, pierwszym włączeniem zasilania urządzeń elektrycznych, wypełnianiem lub zastępowaniem rurociągów przenoszących gazy toksyczne lub wybuchowe oraz dostarczaniem ciśnienia do układów hydraulicznych. Do jakiegokolwiek interwencji upoważnieni są wyłącznie odpowiedni pracownicy ściśle niezbędni dla wykonywanych prób oraz odpowiednio uprzedzeni i zabezpieczeni przed zagrożeniami.

W przypadku nowych obiektów konieczne jest określenie odpowiednich zakresów obowiązków pracowników odpowiedzialnych za wyłączenia po stronie kontrahenta i zakładu ARCELORMITTAL .

10 WIZYTY NA MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT

Przedstawiciele zakładu ARCELORMITTAL, pracownicy Działu BHP i każdy z pracowników zakładu ARCELORMITTAL odpowiedzialny za kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez kontrahenta są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych robót i do sporządzania raportów.

Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas takich wizyt przez przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL, które sugerowałyby istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa, mogą spowodować zatrzymanie robót i wznowienie ich po wdrożeniu niezbędnych środków lub zrealizowania czynności naprawczych.

Raporty z takich wizyt na terenie budowy muszą być wykorzystane do przyznania oceny kontrahentowi uwzględnianej podczas późniejszych konsultacji.

11 OCENA BEZPIECZEŃSTWA FIRM

W celu dokonania oceny zapewnienia bezpieczeństwa pracy wykonywanej przez kontrahentów w zakładach ARCELORMITTAL pracownicy Działu BHP i inni przedstawiciele zakładu ARCELORMITTAL, mogą przeprowadzić w miejscach wykonywania prac audyty BHP i sporządzić raport z tego audytu.

Oceny będące wynikiem tych audytów zostaną wzięte pod uwagę w trakcie spotkań z kontrahentami ubiegającymi się o nowe zlecenia.

12 POTWIERDZENIE ODBIORU OGÓLNYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA ARCELORMITTAL DLA KONTRAHENTÓW

Bardzo ważne jest, aby po otrzymaniu niniejszego dokumentu, kontrahent wysłał do przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL dołączone do otrzymanego dokumentu potwierdzenie odbioru, w którym stwierdza się, że kontrahent otrzymał ogólne instrukcje bezpieczeństwa zakładu ARCELORMITTAL i zobowiązuje się do przekazania do wiadomości oraz do przestrzegania warunków tych instrukcji przez pracowników etatowych, tymczasowych oraz pracowników wszystkich spółek podwykonawców zatrudnionych przy robotach.